ステートマシン

入出力ポート

	ポート	ビット数	
入力	clk	1	グローバルクロック
入力	reset	1	グローバルリセット
入力	run	1	1 のとき clk の立ち上が りで状態繊維
入力	cont	1	1 のとき EXECA から EXECB に遷移
入力	halt	1	1 のとき EXECA から IDLE に遷移
出力	cs	3	現在の状態

状態

状態	CPU の動作		
IDLE	アイドル状態 (動作開始待ち)		
FETCHA ≿ FETCHB	命令フェッチ (メモリから命令を取り出し命令 レジスタに格納)		
EXECA ≿ EXECB	命令実行(命令レジスタの命令コードにした がって実行)		

ステートマシンの遷移規則

現在の状態	reset	run	cont	halt	次の状態	
-	0	-	-	-	IDLE	非同期リセット
IDLE	1	0	-	-	IDLE	動作開始待ち
IDLE	1	1	-	-	FETCHA	動作開始
FETCHA	1	-	-	-	FETCHB	
FETCHB	1	-	-	-	EXECA	
EXECA	1	-	0	0	FETCHA	次の命令へ
EXECA	1	-	1	1	EXECB	命令実行にさ らに 1 サイク ル必要
EXECA	1	-	-	1	IDLE	動作停止
EXECB	1	-	-	-	FETCHA	

ソースコード